




BEŁKI








KONWENCJA
ZNAKÓW
DLA
SIŁ
ZEWNEŹ.





- MOMENT GNACY (x)
- SIŁA TNACIA (x)
- SIŁA NORMALNA (x)

KONWENCJA ZNAKÓW DLA SIŁ WĘWNETRZNYCH



$Q = \frac{q \cdot a}{2}$



$$Q = q \cdot a \quad (N) = \left(\frac{N}{m} \cdot m \right)$$



KUBEK DLA
PRAWOŚCIUCHY

